



ATENCIÓN A LA GRUA

PE 019



ZONA DE CARGA

PE 020



CUIDADO ALMACEN
CORRECTAMENTE

PE 021



CUIDADO
CON LA ALTURA

PE 022



TECHO FRAGIL

PE 023



HOMBRES TRABAJANDO
SOBRE USTED

PE 024



ARRANQUE AUTOMATICO
ALEJE SUS MANOS

PE 025



AREA RADIATIVA

PE 026



PERROS GUARDIANES

PE 027



ARCO DE SOLDADURA
PROTEJA SUS OJOS

PE 028



RADIACION

PE 029



CUIDADO
AL LEVANTAR

PE 030



RIESGO BIOLÓGICO

PE 031



RIESGO BIOLÓGICO

PE 032



RIESGO BIOLÓGICO

PE 033



LUZ DE LASER

PE 034



ROBOTS OPERANDO

PE 035



ALTA PRESION

PE 036



DESPACIO
VEHICULOS

PE 037

25 X 30 cm.



DESPACIO
ZONA
RESBALADIZA

PE 038



DESPACIO
RAMPA

PE 039



DESPACIO
DESNIVEL

PE 040



PELIGRO

PE 041

Medidas: 20 x 60 cm.



PRECAUCION

PE 042



DESPACIO

PE 043



PRECAUCION

NO TOCAR

PE 047

30 X 40 cm.



PRECAUCION

OPERADO
POR COMPUTADORA
NO INTERFERA

PE 048



PRECAUCION

HOMBRES
TRABAJANDO
SOBRE USTED

PE 049



PELIGRO

PERROS
GUARDIANES

PE 050



PELIGRO

ACIDOS

PE 051



Las señales de peligro, pueden llamar efectivamente la atención de los empleados y personas, y así evitar accidentes.